

HISTORIQUE TRISTAN MORGANE BERLIOZ FIRMWARE

Après avoir mis à jour, rafraichissez votre page Web et vérifiez que vous avez bien en bas de page la mention suivante :

ROBERT JULIAT - RJ LED 2 - Version X.XX

Il est fortement recommandé de faire un Factory Reset après la mise à jour. Cette opération peut être effectuée depuis la page Web ou RDM, il est à noter que les paramètres utilisateurs seront perdus.

V5.00 Build 3655

CRA conformité

- Bootloader sécurisé en CRP2

Implémentation

- Licence logicielle de monitoring
- Protocole E1.37-4 FTC (Chargement/Téléchargement de fichiers et mise à jour du firmware)

Modifications/Améliorations

- Corrections d’affichage
- Correction du mode Autotest pour test production

V4.08 Build 2586 – Version Officielle 19/12/2024

V4.12 Build 3052 – 19/09/2025

- Modification dans l’implémentation des menus
- Ajout de la fonction Home Values
- Gestion par Model_ID
- Intégration nouvelle gestion des potentiomètres et fonctions associées
- Optimisation et corrections diverses de bug

RDM

- Mise à jour du Pid RDM Slot_Info
- Optimisation des messages d’état : Status_Messages
- RDM-FTC ready. Mise à jour du logiciel par RDM fonctionnelle mais dans l’attente de la validation officielle de la part de l’ESTA