

HISTORIQUE DU FIRMWARE BIZET - LEXIE

Après avoir mis à jour, rafraichissez votre page Web et vérifiez que vous avez bien en bas de page la mention suivante :

ROBERT JULIAT - RJ LED 2 - Version X.XX

Il est fortement recommandé de faire un Factory Reset après la mise à jour. Cette opération peut être effectuée depuis la page Web ou RDM, il est à noter que les paramètres utilisateurs seront perdus.

V5.01 Build 3662

CRA conformité

- Bootloader sécurisé en CRP2

Implémentation

- Licence logiciel de monitoring
- Protocole E1.37-4 FTC (Chargement/Téléchargement de fichiers et mise à jour du firmware)
- Partie dédiée au projecteur Fresnel Bizet 370M

Modifications/Améliorations

- Corrections d'affichage
- Correction du mode Autotest pour test production

V4.09 – Version Officielle 31/07/24

V4.09 Build 2894 – 17/07/2025

- Modification dans l'implémentation des menus
- Ajout : Home Values
- Améliorations et corrections diverses

RDM

- Mise à jour du Pid RDM Slot_Info
- Améliorations des messages d'état : Status_Messages
- RDM-FTC ready. Mise à jour du firmware par RDM fonctionnelle mais dans l'attente de la validation officielle du standard Esta/Ansi E1.37-4.