

## HISTORIQUE TRISTAN MORGANE FIRMWARE

Après avoir mis à jour, rafraichissez votre page Web et vérifiez que vous avez bien en bas de page la mention suivante :

ROBERT JULIAT - RJ LED 2 - Version X.XX

Il est fortement recommandé de faire un Factory Reset après la mise à jour. Cette opération peut être effectuée depuis la page Web ou RDM, il est à noter que les paramètres utilisateurs seront perdus.

### **V4.08 Build 2586 – Version Officielle 19/12/2024**

### **V4.12 Build 3052 – 19/09/2025**

- Modification dans l'implémentation des menus
- Ajout de la fonction Home Values
- Gestion par Model\_ID
- Intégration nouvelle gestion des potentiomètres et fonctions associées
- Optimisation et corrections diverses de bug
- 

#### **RDM**

- Mise à jour du Pid RDM Slot\_Info
- Optimisation des messages d'état : Status\_Messages
- RDM-FTC ready. Mise à jour du logiciel par RDM fonctionnelle mais dans l'attente de la validation officielle de la part de l'ESTA